

## Grusvägarna i Löknäs som Löknäs Vägförening ansvarar behöver få ett förbättrad underhåll.

### Bakgrund av nuvarande underhåll:


Grusvägarnas huvud vägbana behandlas vanligen en gång per år (varje försommar/vår) med att rivas upp enligt en "sladdnings" metod som därefter brukar bli saltat. Vid behov kan huvud vägbanas skotthål också bli grusade.

### Förbättring av grusvägarnas underhåll:

Förutom nuvarande underhåll som Löknäs Vägförening ansvarar behöver också grusvägarnas korta vägförgreningar och vändplaner grusas vid behov då dessa inte passar att rivas upp enligt en "sladdnings" metod. Grusning behöver troligen bara göras mycket sällan utan görs bara vid behov då förslitningen inte är så stor på dessa delar.


Speciellt behöver Ladugårdsvägens vägförgrening mot adressen "Ladugårdsvägen 12" infart grusas som aldrig har blivit underhållen med någon rejäl grusad yta sedan den anlades som en del av Ladugårdsvägen på 1960-talet.

### Förstorad del av Ladugårdsvägen som Löknäs Vägförening ansvarar:



**VÄRMDÖ VINDÖ-LÖKNÄS GA:1**, Förvaltningsnamn **Löknäs Vägörening**, omfattning:  
<https://www.lantmateriet.se> (karta via min fastighet, <https://minfastighet.lantmateriet.se>)

**Hela ansvarsområdet i Löknäs som Löknäs Vägörening ansvarar:**



Motion skriven av Johnny Lidfors,  
Ladugårdsvägen 12, fastighet VÄRMDÖ VINDÖ-LÖKNÄS 2:181